

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	共和县中园加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2023. 12. 13
	项目简介	<p>共和县中园加油站位于青海省海南州共和县次汗素 214 国道西侧。占地面积 3600.00m²，加油站站房（含辅助房）建筑面积 456m²；罩棚为钢架结构，高度 7m，面积 240m²。加油站规模为二级加油站。</p> <p>1、二层加油站站房一座，建筑面积为 456m²，建筑结构为砖混结构，设有营业室、办公室、配电室、柴油发电机间、餐厅、宿舍等功能用房。</p> <p>2、非承重储油罐池 1 座，罐区内设 2 台 30m³ 柴油罐，3 台 30m³ 汽油罐，油罐均为双层 SF 埋地油罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为 240 m²，轻型钢结构，净高 7m；</p> <p>4、加油区罩棚下设置 6 座加油岛，每座加油岛各布置 1 台加油机，其中 3 台汽油加油机，3 台柴油加油机（12 个单枪）；汽油加油枪为分散式油气回收型；</p> <p>5、实体围墙长 110m（南、北、西侧）；</p> <p>6、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通风管等；</p> <p>7、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统；</p> <p>8、视频监控系统 1 套；</p> <p>9、防渗漏检测系统 1 套；</p> <p>10、液位检测系统 1 套；</p> <p>11、临时加油区 1 处；</p>		
安全评价项目参与	项目评价组长	张兆昆	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	张兆昆
	报告审核人	朱旭昶	安全评价师	张兆昆、王复刚、郭建亮、罗元国、许明洪、潘甜、莫延芳、史生明

人员	注册安全工程师	罗元国、莫延芳	技术专家	雷振晓、张析
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	安全现状评价报告		
	到现场评价人员	张兆昆、莫延芳		
	到现场时间及任务	2023年9月6日和11月16日到现场勘查并收集资料		

现场照片





备注及其他
信息