

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	循化县文都乡加油站安全现状评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2020.10.13
	项目简介	<p>企业简介</p> <p>名称：循化县文都乡加油站 统一社会信用代码：916321287814053768（1-1） 投资人：角巴太 营业执照登记机关：循化撒拉族自治县市场和安全生产监督管理局 成立日期：2005年08月01日 住所：青海省循同公路文都乡北侧 经营范围：汽油、柴油</p> <p>一、合法性情况</p> <p>《青海省经济贸易委员会关于同意新建循化县文都乡加油站的批复》（青商贸字[2003]330号），同意新建该加油站。2017年8月31日该加油站签订了《加油站经营权租赁合同》，有效期：2018年3月20日至2024年3月20日。2017年11月该加油站换发取得了《危险化学品经营许可证》（登记编号：青海危化经字[2018]000028）有效期：2017年11月18日至2020年11月17日。2020年06月该加油站取得了《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第63032610号）有效期：2020年6月24日至2025年6月23日。2004年6月24日该加油站经循化县公安消防支队消防验收合格，并出具建设工程消防验收意见书（循）公消监（验）[2004]第0018号，同意投入使用。2018年9月11日原循化撒拉族自治县安全生产监督管理局对加油站出具了《循化县文都乡加油站安全生产事故应急预案备案表》（备案编号：6321282018010）。</p> <p>二、加油站基本情况</p> <p>循化县文都乡加油站位于青海省循同公路文都乡北侧。加油站于2018年5月更换双层罐、安装液位仪、防渗漏检测仪及汽油卸油和加油油气回收系统，其余未发生变化。加油站占地面积1300m²，站房建筑面积50m²；罩棚面积90m³，罩棚为钢架结构。加油站规模为三级加油站。</p> <p>1、一层加油站站房一座，建筑面积为50m²，建筑结构为砖混结构，设有营业室、值班室、厨房、配电间、发电机房、宿舍等功能用房；</p> <p>2、非承重结构罐区1座，罐区内设1台30m³柴油罐，</p>		

		<p>1 台 30m³汽油罐，油罐均为双层 SF 储罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为 90m²，轻型钢结构，净高 6m；</p> <p>4、加油岛 1 座，加油岛设有 2 台加油机（1 台双枪单油品汽油加油机、1 台双枪单油品柴油加油机），汽油加油枪为分散式油气回收型；</p> <p>5、实体围墙长 109m（西、南、北侧）；</p> <p>6、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通气管等；</p> <p>7、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统；</p> <p>8、视频监控系统 1 套；</p> <p>9、防渗漏检测系统 1 套；</p> <p>10、液位检测系统 1 套；</p> <p>11、临时加油区 1 处；</p> <p>12、一层旱厕 1 座，建筑面积为 10m²；</p>		
安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	路自强	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	路自强
	报告审核人	闫 斌	安全评价师	路自强 何海霞 马国民 岳星慧
	注册安全工程师	何海霞	技术专家	何宗仁 陈宜强
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	路自强 何海霞 马国民 岳星慧		
	到现场时间及任务	2020. 8. 11 现场勘察		

现场照片



现场照片



备注及其他
信息

无

