

安全评价报告信息网上公示

项 目 概 况	项目名称	青海互助金圆水泥有限公司互助县花石山石灰岩安全现状评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2020.4.7
	项目简介	<p>1、企业概况：</p> <p>青海互助金圆水泥有限公司于2008年1月成立，地址位于互助县塘川镇工业集中区，公司类型为有限责任公司，法定代表人为唐远平。公司经营范围为水泥制造，水泥产品和制品、工业废渣批发，石灰石、石膏、粘土及其它土砂石开采和其产品批发，普通货物道路运输，包装用织物制品、建工建材用化学助剂制造，汽车租赁服务，房地产租赁经营服务，五金产品批发、零售。公司下设办公室、财务部、人力资源部、安全环保部、市场部、机电保全部、生产调度中心、产品质量部、水泥生产线、矿山部。</p> <p>2、矿山概况：</p> <p>互助县花石山石灰岩矿为青海互助金圆水泥有限公司水泥生产线的配套矿山。该矿山于2008年12月20日由原海东地区国土资源局颁发了《采矿许可证》(证号：6321000810035)，有效期至2024年5月20日。</p>		

		<p>矿山在 2008 年至 2009 年期间完成了安全设施“三同时”手续，2010 年 8 月矿山取得《安全生产许可证》（编号：（青）FM 安许证字[2017]005 号），按照原安监总局令第 20 号的规定，《安全生产许可证》经数次延期有效期至 2020 年 5 月 31 日。</p> <p>互助县花石山石灰岩矿由互助金圆水泥有限公司矿山部负责日常安全生产管理工作；矿山破碎站由该公司安全环保部负责日常安全生产管理工作。</p>		
安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	郭守岳	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	潘甜
	报告审核人	郭守岳	安全评价师	郭守岳 叶喜卓玛 方凯 施海杰
	注册安全工程师		技术专家	陈宜强 唐云
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	郭守岳 叶喜卓玛 方凯 施海杰		
	到现场时间及任务	2020. 3. 23 现场勘察		

现场照片



3250m 安全平台



3235m 作业平台



3220m 作业平台



3205m 作业平台



3190m 作业平台



避炮棚

现场照片



铲装设备



矿山道路排水沟




工业场地



破碎站护栏



卸料口车挡



制度上墙

备注及其他信息

无

