

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	青海中天硼锂矿业有限公司大柴旦湖硼矿安全设施现状评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2020.4.27
	项目简介	<p><b>1、企业概况：</b></p> <p>青海中天硼锂矿业有限公司于2001年3月6日经海西州大柴旦行委工商局注册成立，2018年11月12日大柴旦行委市场和安全生产监督管理局换发了营业执照，统一社会信用代码：916328247104649262，住所青海省海西州大柴旦行委大柴旦镇人民东路60号，法定代表人张茂，经济类型为有限责任公司。该公司经营范围主要是化工原料（钠硼解石、硼镁石、金属锂）、技术开发、信息咨询、采矿设备维修经营、商务代理、计算机网络工程、计算机配件、硼矿开采、工业用盐的生产销售、道路货物运输。</p> <p><b>2、矿山概况：</b></p> <p>青海中天硼锂矿业有限公司大柴旦湖硼矿于2017年6月30日经原青海省国土资源厅延续了《采矿许可证》，证号：C6300002010126110100612，有效期至2022年6月30日。</p> <p>该矿山在2006年取得了《安全生产许可证》，证号：青FM安许证字[2006]123号，期间数次延续，有效期至2020年5月31日。</p>		
安全评价	项目评价组长	郭守岳	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	郭守岳

项目 参与 人员	报告审核人	余晓峰	安全评价师	郭守岳 汪香兰 方凯 施海杰
	注册安全工程师		技术专家	陈宜强  唐云
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	郭守岳 汪香兰 方凯 施海杰		
	到现场时间及任务	2020.4.15 现场勘察		

现场照片




植被恢复区



待采区（晾晒）



首采区围堰堤坝



采场出入沟



采场



采场边坡

现场照片



回填作业



矿区道路



道路挡墙及警示标志



倒车台（错车道）



晶间卤水排卤泵站



排水渠

备注及其他信息

无

