

安全评价报告信息网上公示

项 目 概 况	项目名称	海东市乐都区金鼎矿业有限公司马营乡湾塘矿区 1#石英岩矿安全现状评价报告		
	行业类别	B类	报告提交时间	2020.5.21
	项目简介	<p>1、企业概况：</p> <p>海东市乐都区金鼎矿业有限责任公司成立于2012年6月1日，位于青海省海东市乐都区碾伯镇古城大街77号，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，是青海乐都耀华玻璃有限公司下属子公司。主要经营范围为玻璃用石英岩开采、加工、购销；矿山工程咨询技术服务；资源开发；其他矿产品开发、加工、销售。</p> <p>2、矿山概况：</p> <p>海东市乐都区金鼎矿业有限责任公司马营乡湾塘矿区1#石英岩矿为青海乐都耀华玻璃有限公司的配套矿山。该矿山于2017年6月13日由海东市国土资源局颁发了《采矿许可证》(证号：C6321002011127130121908)，有效期至2021年6月13日。</p> <p>该矿山于2017年6月取得《安全生产许可证》(编号：(青)BFM安许证字[2017]007号)，有效期至2020年6月13日。于2018年6月2日取得</p>		

		《非煤矿山安全生产标准化三级企业（矿山）》证书，有效期至 2021 年 6 月 2 日。		
安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	潘甜	技术负责人	李晓峰
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	潘甜
	报告审核人	莫延芳	安全评价师	潘甜 何海霞 王玉梅 薛红魁
	注册安全工程师	何海霞	技术专家	陈宜强 唐云
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	潘甜 何海霞 王玉梅 薛红魁		
	到现场时间及任务	2020. 4. 17 现场勘察		

现场照



采场



矿山道路及安全挡墙



空压机组



避炮棚



洒水车



挖掘机

现场照片



装载机



破碎车



破碎生产线



破碎机



配电室



警示标志

备注及其他信息

无