

安全评价报告信息网上公示

项 目 概 况	项目名称	泽库县多禾茂乡加油站安全现状评价报告		
	行业类别	B 类	报告提交时间	2020. 12. 4
	项目简介	<p>名称：泽库县多禾茂乡加油站 统一社会信用代码：91632323MA752KYQ9X 负责人：德合巴 登记机关：泽库县市场监督管理局 成立日期：2010 年 5 月 10 日 营业场所：青海省泽库县多禾茂乡 经营范围：汽油、柴油、煤油、零售。</p> <p>加油站位于青海省黄南藏族自治州泽库县多禾茂乡 X622（措多段）北侧。加油站占地面积 300m²，建筑面积 87.5m²（耐火等级为二级）。罩棚建筑面积 96m²，罩棚为钢架结构。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、一层加油站站房一座，建筑面积为 87.5m²，建筑结 构为砖混结构，内设有办公室、营业室等功能用房； 2、非承重结构罐区 1 座，罐区内设 1 座 20m³柴油罐， 1 座 20m³汽油罐，油罐均为 SF 双层储罐； 3、钢结构罩棚一座，面积为 96m²，螺栓球网架结构， 净高 7m； 4、加油岛 1 座，设有汽油、柴油加油机各 1 台，单枪 单油品，汽油加油枪为分散式油气回收型； 5、实体围墙 90m（北、东、西侧）（实体围墙高 2.2m）； 6、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通气管等； 7、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统； 8、视频监控系统 1 套； 9、临时加油区 1 处； 10、液位仪 1 套； 11、双层罐泄漏检测仪 1 套 <p>该加油站站内建有 20m³埋地卧式 SF 双层汽油储油罐 1 座，20m³埋地卧式 SF 双层柴油储油罐 1 座，加油站实际总罐容为 40m³。柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折减后的总罐容为 30m³，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版），该站属三级加油站，设有油气回收系统。2008 年 6 月 10 日青海省商务厅出具了《关于同意泽库县多禾茂乡加油站从事成品油零售经营的批复》（青商贸字[2008]193 号）中批复建设规模为三级加油站。</p>		

安全 评价 项目 参与 人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	陈久玲
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	史生明
	报告审核人	莫延芳	安全评价师	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁
	注册安全工程师		技术专家	何宗仁 岳星慧
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场评价人员	史生明 路自强 王玉梅 薛红魁		
	到现场时间及任务	2020. 11. 9 现场勘察		

现场照片



现场照片



备注及其他
信息

无

