

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	青海兴必达矿业有限责任公司都兰县拉克贡玛铅锌银矿安全设施验收评价报告		
	行业类别	金属非金属矿山	报告提交时间	2024. 1. 15
	项目简介	拉克贡玛铅锌银矿位于青海省海西州都兰县，地理坐标为东经 98° 43' 58" ~98° 44' 38"，北纬 36° 17' 27" ~36° 17' 56"。由都兰县沿G109 国道东行约 60km 至沙流河，下国道沿简易公路逆河上行 26km 即可到达矿区。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	石开翔	技术负责人	赵全平
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	石开翔
	报告审核人	党玲灵	安全评价师	石开翔、施海杰、逯冬、李玉珍、芦文晖、崔振廷、汪香兰、余江河
	注册安全工程师	余江河	技术专家	唐云、闫斌
评价活动主要信息	安全评价类型	安全设施验收评价		
	到现场评价人员	石开翔、施海杰		
	到现场时间及任务	2023. 12. 8		

	现场照片	   
	备注及其他 信息	

