

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	格尔木融金矿业开发有限公司野马泉 M4、M5 磁异常铁锌矿 100 万 t/年(实际 90 万 t/年)改扩建项目采矿工程安全设施验收评价报告		
	行业类别	金属非金属矿山	报告提交时间	2024. 10. 9
	项目简介	野马泉 M4、M5 磁异常区铁锌矿位于青海省格尔木市以西略偏北，距离格尔木市直线距离 280km，行政隶属青海省格尔木市乌图美仁乡管辖，矿区赋存的地理坐标范围为：东经 91° 58′ 00″ ~91° 59′ 15″，北纬 37° 00′ 00″ ~37° 00′ 30″。矿区地势平坦，总体南高北低，海拔 3740m 左右。矿区北距格一茫（格尔木—茫崖）公路直线距离约 75km，从格尔木出发，沿格一茫行驶 237 km，往南沿塔一肯（塔尔丁—肯德可克）公路行驶 62 km，下塔一肯公路沿便道向东行驶约 10km，便到达矿区，交通便利。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	石开翔	技术负责人	赵全平
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	石开翔
	报告审核人	党玲灵	安全评价师	石开翔 施海杰 李存宝 李玉珍 逯冬 崔振廷 汪香兰 余江河
	注册安全工程师	李存宝 逯冬 余江河	技术专家	唐云 闫斌
评价活动主要信息	安全评价类型	安全验收评价		
	到现场评价人员	石开翔 施海杰		
	到现场时间及任务	2024. 9. 20		

	现场照片	
		
		
	备注及其他信息	