

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	青海山金矿业有限公司果洛龙洼金矿铜山沟尾矿库安全现状评价报告		
	行业类别	非煤矿山	报告提交时间	2024. 10. 18
	项目简介	青海山金矿业有限公司果洛龙洼金矿铜山沟尾矿库行政区划隶属青海省都兰县沟里乡管辖，南东距沟里乡乡政府驻地约 8km，北西距香日德镇 70km，东距都兰县城 128km。地理坐标：东经 98° 14′ 00″ ～98° 22′ 00″ ，北纬 35° 42′ 00″ ～35° 47′ 00″ 。 该尾矿库为山谷型尾矿库，坝型为碾压土石不透水坝。初期坝顶标高 3660m，初期坝最大坝高 32m，坝顶宽 10m，坝顶长 200. 3m。目前堆筑了 4 期子坝，坝顶宽 4m。尾矿库总库容为 $275.82 \times 10^4 \text{m}^3$，有效库容约 $193.07 \times 10^4 \text{m}^3$，为 IV 等别库，服务年限 19. 1a。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	余江河	技术负责人	赵全平
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	余江河
	报告审核人	党玲灵	安全评价师	余江河 周会平 逯冬 李玉珍 王玉梅 崔振廷 汪香兰 石开翔
	注册安全工程师	余江河 逯冬 王玉梅	技术专家	唐云 闫斌

评价 活动 主要 信息	安全评价类型	安全现状评价
	到现场 评价人员	余江河 周会平
	到现场时间 及任务	我公司评价组成员于 2024 年 9 月 18 日进入现场对该尾矿库的安全设施进行勘察并收集基础资料, 辨识与分析了潜在或可能存在的危险、有害因素及其可能导致的生产安全事故; 对现场和生产安全管理中存在的安全问题, 与该公司相关领导进行了交流和沟通, 并提出了改进建议。2024 年 10 月 10 日, 评价组对现场进行了复查。在此基础上, 评价组依据《安全评价通则》的要求, 编制完成了《青海山金矿业有限公司果洛龙洼金矿铜山沟尾矿库安全设施现状评价报告》。

现场照片



备注及其他信息