

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	达日县德昂寺加油站安全设施验收评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2024. 12. 24
	项目简介	该项目为新建项目，于2016年11月17日由达日县住房和城乡建设局颁发了《建设项目选址意见书》（选字第632624-2016-171号）；于2016年11月18日由达日县住房和城乡建设局颁发了《建设用地规划许可证》（地字第632624-2016-171号）；于2016年11月19日由达日县住房和城乡建设局颁发了《建设工程规划许可证》（建字第632624-2016-171号）；于2018年7月委托青海润祥岩土工程勘察有限公司编制了《达日县德昂寺加油站岩土工程勘察报告》；于2018年10月29日由三江源国家公园管理局下发了《三江源国家公园管理局关于对达日县德昂寺加油站项目建设用地地理位置核查的复函》（三江园管函[2018]641号），经核查，该加油站建设用地不在三江源国家级自然保护区；于2019年4月1日由青海省商务厅下发了《青海省商务厅关于同意新建达日县德昂寺加油站的批复》（青商运字[2019]45号）；于2024年3月28日由果洛藏族自治州工业商务和信息化局下发了《果洛州工业商务和信息化局关于达日县德昂乡德昂寺加油站网点规划确认的函》（果工信函[2024]19号）		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	史生明
	报告审核人	朱旭昶	安全评价师	史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 莫延芳 张兆昆
	注册安全工程师	莫延芳 罗元国	技术专家	张析
评价活动	安全评价类型	安全设施验收评价报告		
	到现场评价人员	史生明、李军		

<p>主要 信息</p>	<p>到现场时间及任务</p>	<p>2024年10月30日到现场勘查并收集资料</p>
	<p>现场照片</p>	 <p>The first photograph shows a gas station with a red canopy and a person standing on a snow-covered ground. The second photograph shows two people at a fuel pump labeled '0°柴油' and 'UIC'. The third photograph shows a person inspecting a red-lined underground tank through a manhole cover.</p>

		
	备注及其他信息	