

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	都兰县香日德镇农机管理推广服务站加油站安全设施现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2024. 10. 18
	项目简介	<p>该加油站位于海西州都兰县香日德镇河西下柴开村 G109 国道旁。加油站占地面积 3200m²，加油站规模为三级加油站。</p> <p>1、一层加油站站房一座，建筑面积为 105m²，建筑结构为砖混结构，内设有配电室、发电间、营业室、财务室、卫生间等功能用房；</p> <p>2、非承重结构罐区 1 座，罐区内设 3 台 30m³ 柴油罐，1 台 30m³ 汽油罐，油罐均为双层 SF 储罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为 440m²，轻型钢结构，净高 7m；</p> <p>4、加油岛 4 座，双枪单油品，3 台柴油加油机，1 台汽油加油机，汽油加油枪为分散式油气回收型；</p> <p>5、实体围墙长 85m（北、西、南侧）（实体围墙高 2.2m）；</p> <p>6、消防器材箱，消防沙箱，卸油口箱，通气管等；</p> <p>7、设置卸油油气回收和分散式加油油气回收系统；</p> <p>8、变压器室 1 座；</p> <p>9、视频监控系统 1 套；</p> <p>10、防渗漏监测系统 1 套；</p> <p>11、临时加油区 1 处。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张兆昆	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	张兆昆
	报告审核人	朱旭昶	安全评价师	张兆昆 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 莫延芳 史生明
	注册安全工程师	罗元国 莫延芳	技术专家	雷振晓 张析
评价	安全评价类型	安全现状评价报告		

活动 主要 信息	到现场评价人员	张兆昆、莫延芳
	到现场时间及任务	2023年7月22日到现场勘查并收集资料

现场照片



备注及其他信息	
---------	--