

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	河南省嘉嘉加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2025. 3. 20
	项目简介	1、一层加油站站房一座，站房建筑面积 60.03m ² ，建筑结构为砖混结构，设有前厅、值班室、办公室等功能用房； 2、油罐区内设 2 座 30m ³ 柴油罐，2 座 30m ³ 汽油罐，油罐均为 SF 卧式双层埋地油罐； 3、钢结构罩棚一座，面积为 156 m ² ，钢架结构，高度 5m； 4、站内设有加油岛 4 座，每座加油岛上各布置 1 台单枪单油品加油机，其中 2 台汽油加油机，2 台柴油加油机； 5、站区东、南、北侧采用 2.2m 高的非燃烧性实体围墙		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张兆昆	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	张兆昆
	报告审核人	张析	安全评价师	张兆昆 王复刚 郭建亮罗元国 许明洪 潘 甜 莫延芳 史生明
	注册安全工程师	罗元国 莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价报告		
	到现场评价人员	张兆昆、莫延芳		
	到现场时间及任务	2025 年 1 月 10 日到现场勘查并收集资料		

现场照片





备注及其他
信息