

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	同德县云林石油有限公司加油站 安全现状评价报告		
	行业类别	加油站	报告提交时间	2025. 5. 29
	项目简介	德县云林石油有限公司加油站，位于海南州同德县巴沟乡松多村，加油站坐南朝北。东侧为草地；北侧 5m 处为国道 537 线同兴公路，隔公路为空地；南、西两侧为空地。站区设加油站站房一座，钢结构罩棚一座，加油岛 4 座，总罐容为 150m ³ ，其中汽油 90m ³ （30m ³ 汽油罐 3 座），柴油 60m ³ （30m ³ 柴油罐 2 座），柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折减后的总储量为 120m ³ ，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021），该站属二级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	史生明
	报告审核人	何海霞	安全评价师	史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 张兆昆朱旭昶
	注册安全工程师	罗元国	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场评价人员	史生明、朱旭昶		
	到现场时间及任务	2025 年 5 月 14 日，同德县云林石油有限公司加油站安全现状评价报告现场勘察		

现场照片





备注及其他
信息