

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	共和县切吉乡万鑫加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2025.9.30
	项目简介	<p>该加油站用地面积 2000m<sup>2</sup>，加油站站房建筑面积 330m<sup>2</sup>；站内设置埋地非承重储油罐区一座，原设有 3 座 30m<sup>3</sup> 双层储油罐，其中 1 座储油罐已铅封停用且今后不再使用。加油站目前使用 2 座 30m<sup>3</sup> 双层储油罐（1 汽 1 柴），油罐设置有高液位报警仪，双层油罐泄漏检测报警仪。加油罩棚投影面积 143m<sup>2</sup>，罩棚为钢架结构，罩棚下设有 3 台双枪单油品加油机（其中一台加油机（2#）永久停用，另外 2 台加油机只使用一把加油枪，一把停用）。加油站设置有卸油油气回收系统、汽油加油机设有分散式油气回收系统。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	罗元国	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	罗元国
	报告审核人	张析	安全评价师	罗元国 郭建亮 王复刚 史生明 许明洪 张兆昆 朱旭昶 潘甜 莫延芳
	注册安全工程师	罗元国 莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价报告		
	到现场评价人员	罗元国 史生明		
	到现场时间及任务	2025 年 9 月 11 日到现场勘查并收集资料		

现场照片





备注及其他  
信息