

安全评价报告信息网上公示

| | | | | |
|------------|----------|---|--------|--|
| 项目概况 | 项目名称 | 共和县鑫顺工贸有限公司哇玉加油站 安全现状评价报告 | | |
| | 行业类别 | 加油站 | 报告提交时间 | 2025年10月9 |
| | 项目简介 | 共和县鑫顺工贸有限公司哇玉加油站,位于青海省共和县哇玉(原哇玉农场),加油站占地面积1540 m ² 。加油站坐东朝西,东侧为空地,南侧、北侧为民房,西侧为G572国道。站区设加油站站房一座,钢结构罩棚一座,加油岛2座,总罐容为60m ³ ,其中汽油30m ³ (30m ³ 汽油罐1座),柴油30m ³ (30m ³ 柴油罐1座),柴油罐容积可折半计入油罐总容积,折减后的总储量为45m ³ ,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021),该站属三级加油站。 | | |
| 安全评价项目参与人员 | 项目评价组长 | 罗元国 | 技术负责人 | 戴海鹏 |
| | 过程控制负责人 | 何海霞 | 报告编制人 | 罗元国 |
| | 报告审核人 | 张析 | 安全评价师 | 罗元国 王复刚 郭建亮 史生明 许明洪 潘甜 莫延芳 张兆昆 朱旭昶 |
| | 注册安全工程师 | 罗元国 莫延芳 | 技术专家 | 雷振晓 |
| 评价活动主要信息 | 安全评价类型 | 安全现状评价 | | |
| | 到现场评价人员 | 罗元国 许明洪 | | |
| | 到现场时间及任务 | 2025年9月11日,共和县鑫顺工贸有限公司哇玉加油站安全现状评价报告现场勘察 | | |

现场照片





备注及其他
信息