

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	共和县鑫顺工贸有限公司哇玉加油站安全设施验收报告		
	行业类别	加油站	报告提交时间	2026.1.13
	项目简介	共和县鑫顺工贸有限公司哇玉加油站位于青海省海南州共和县哇玉香卡农场场部哇玉路东侧，项目周边交通便利，建设条件较好。该加油站建设一层砖混站房1座，螺栓球网架结构罩棚一座，非承重罐区一座，加油岛2座及防撞柱2套，罐区内设置30m ³ 的双层柴油储罐1具，设置30m ³ 的双层汽油储罐1具，总罐容为60m ³ ，柴油罐容积可折半计入油罐总容积，折减后总罐容为45m ³ ，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)，该站属三级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	史生明
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	史生明
	报告审核人	张析	安全评价师	史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 莫延芳 仲吉明 朱旭昶
	注册安全工程师	罗元国 莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全设施验收评价报告		
	到现场评价人员	史生明 莫延芳		
	到现场时间及任务	2025年11月12日到现场勘查并收集资料		

现场照片





备注及其他
信息

