

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	共和县切吉乡万鑫加油站安全设施验收评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2026. 1. 14
	项目简介	<p>该加油站用地面积 2000m²，加油站站房建筑面积 330m²；站内设置埋地非承重储油罐区一座，原设有 3 座 30m³ 双层储油罐，其中 1 座储油罐已铅封停用且今后不再使用。加油站目前使用 2 座 30m³ 双层储油罐（1 汽 1 柴），油罐设置有高液位报警仪，双层油罐泄漏检测报警仪。加油罩棚投影面积 143m²，罩棚为钢架结构，罩棚下设有 3 台双枪单油品加油机（其中一台加油机（2#）永久停用，另外 2 台加油机只使用一把加油枪，一把停用）。加油站设置有卸油油气回收系统、汽油加油机设有分散式油气回收系统。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	史生明
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	史生明
	报告审核人	张析	安全评价师	史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘 甜 莫延芳 仲吉明 朱旭昶
	注册安全工程师	罗元国 莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全设施验收评价报告		
	到现场评价人员	史生明 仲吉明		
	到现场时间及任务	2025 年 12 月 19 日到现场勘查并收集资料		

现场照片



备注及其他
信息