



# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	贵德县河西宁青加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2026.3.30
	项目简介	<p>该加油站用地面积 894m<sup>2</sup>，加油站站房建筑面积 118m<sup>2</sup>；站内设置埋地非承重储油罐区一座，罐区内设 4 座 30m<sup>3</sup> 双层储油罐（2 汽 2 柴）。油罐设置有高液位报警仪，双层油罐和双层管道泄漏检测报警仪。加油罩棚投影面积 300m<sup>2</sup>，罩棚下设置 4 座加油岛，每座加油岛各布置 1 台加油机，其中 2 台单枪汽油加油机，1 台双枪汽油加油机，1 台双枪柴油加油机；加油站设置有卸油油气回收系统、汽油加油机设有分散式油气回收系统。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	史生明	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	史生明
	报告审核人	何海霞	安全评价师	史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 莫延芳 仲吉明 朱旭昶
	注册安全工程师	莫延芳	技术专家	雷振晓
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价报告		
	到现场评价人员	史生明、仲吉明		
	到现场时间及任务	2026 年 3 月 13 日到现场勘查并收集资料		

现场照片



	备注及其他 信息	