

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	祁连县祁连山加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2026.6.12
	项目简介	<p>祁连县祁连山加油站，位于海北州祁连县八宝东路33号，加油站占地面积658.90m²。</p> <p>1、两层加油站站房一座，布置于站区东侧的站房建筑面积为136.33m²，建筑结构为砖混结构，设有营业室、值班室等；</p> <p>2、油罐区内设1座30m³柴油罐，2座30m³汽油罐（其中一个为分仓罐），油罐均为SF卧式双层埋地油罐；</p> <p>3、钢结构罩棚一座，面积为180m²，钢架结构，高度6m；</p> <p>4、站内设有加油岛2座，每座加油岛上各布置1台加油机，1台单油品双枪汽油加油机，1台双油品双枪汽油柴油加油机。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	鲜麒麟	技术负责人	戴海鹏
	过程控制负责人	何海霞	报告编制人	鲜麒麟
	报告审核人	张析	安全评价师	鲜麒麟 史生明 王复刚 郭建亮 罗元国 许明洪 潘甜 莫延芳 仲吉明 朱旭昶
	注册安全工程师	莫延芳	技术专家	戴海鹏
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价报告		
	到现场评价人员	鲜麒麟 仲吉明		
	到现场时间及任务	2026年5月20日到现场勘查并收集资料		

现场照片





备注及其他
信息