

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	同德县巴滩石油有限公司加油站安全现状评价报告		
	行业类别	危化	报告提交时间	2023. 4. 4
	项目简介	同德县巴滩石油有限责任公司位于同德县南巴滩，加油站于 1996 年根据同德县计划委员会《关于新建同德县巴滩综合服务部的批复》（同计统[1996]28 号）文件建站，加油站于 2017 年 8 月进行双层罐改造。于原址更换双层罐、安装防渗漏检测仪。加油站占地面积 3847m <sup>2</sup> ，站房建筑面积 480m <sup>2</sup> ；罩棚面积 750m <sup>2</sup> ，罩棚为钢架结构。站内建有 30m <sup>3</sup> 卧式汽油储油罐 2 座，30m <sup>3</sup> 卧式柴油储油罐 1 座，加油站储存规模 75m <sup>3</sup> （柴油罐容积折半计入油罐总容积）。按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）标准第 3.0.9 条的等级分级标准，该加油站规模为三级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	何海霞	技术负责人	陈久玲
	过程控制负责人	郑平欣	报告编制人	何海霞
	报告审核人	朱旭昶	安全评价师	何海霞 许明洪 郭建亮 王复刚 张兆昆 汪香兰 史生明 莫延芳
	注册安全工程师	何海霞 莫延芳	技术专家	何宗仁 闫斌
评价活动主要信息	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场评价人员	何海霞 史生明		
	到现场时间及任务	2023 年 3 月 7 日到现场勘查并收集资料		

现场照片



	备注及其他信息	